



STAROSTA GRYFIŃSKI

Gryfino, dnia 6 listopada 2025 r.

KM.7125.21.2025.PK

**Burmistrz Cedyni
Plac Wolności 1
74-520 Cedynia**

Działając w imieniu organu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dniu 29 września 2025 r. dokonali kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Cedynia:

Nr 435006Z - ul. Skorupki, Nr 435005Z - ul. Pułaskiego, Nr 435004Z - Plac Wolności, Nr 435007Z - ul. Zygmuntowska, Nr 435003Z - ul. Kolonia, Nr 435009Z – ul. Willowa działka nr 138 i 158 Cedynia 2, Nr 435008Z – ul. Kolonia, Nr 435001Z - Osinów Dolny działka nr 113, działka nr 164/3 oraz Nr 435002Z - Stara Rudnica działka nr 128

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole z kontroli 21/KM/2025 z dnia 27 października 2025 r.

Organ, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w związku z § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości na ww. drogach

wskazuje na konieczność

- jak najszybszego wprowadzenia przez zarządcę dróg gminnych organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami,
- umieszczenia znaków drogowych na prawidłowej wysokości,
- odnowienia na nawierzchni znaków poziomych,
- wyprostowania przekrzywionych znaków drogowych,
- wymiany zniszczonych tarcz znaków drogowych,
- odkrzaczenia zasłoniętych przez zieleń przydrożną znaków drogowych,

- umycia brudnych tarcz znaków drogowych,
- wymiany progów podrzutowych na listwowe, płytowe lub wyspowe,
- wymiany znaków małych na średnie.

Powyższe nieprawidłowości należy usunąć zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z kontroli 21/KM/2025 z dnia 27 października 2025 r. niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania protokołu. Biorąc pod uwagę aktualny protokół z kontroli należy stwierdzić, że część nieprawidłowości została powielona jak w poprzedniej kontroli z dnia 4 kwietnia 2025 r. Tym samym organ zarządzający drogami gminnymi nie dostosował się do 2 miesięcznego terminu usunięcia usterek.

Dodatkowo informuję, że każdorazowa zmiana organizacji ruchu, polegająca na umieszczeniu znaków i sygnałów drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu i zatwierdzenia go przez organ zarządzający ruchem na publicznych drogach gminnych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację wskazanych zadań jest Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Proszę o przesłanie pisemnej informacji o planowanym sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, terminie usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokole z kontroli oraz terminie wprowadzenia zatwierdzonych organizacji ruchu do dnia 5 grudnia 2025 r.

Pouczenie

Organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach gminnych jest Wojewoda Zachodniopomorski, który dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.